Anträge Dritter Konjunkturpaket II

Lfd Nr.	Antrag Nr.:	Antragsteller	Maßnahme	Bildungs-topf	Infra-struktur	Kosten in € br.		Vorschl. zur Förder.	Bemerkungen
						Kosten br. Maßnahme 9/8 = 112,5%	Anteil Konjun.-Paket II 8/8 = 100%		
1	KP-001-D	CJG St. Ansgar	Tischlerei/Schlosserei **Heizung**	X		24.000 €	21.333 €	X	2 getrennte Gebäude / Brennwertkessel + Warm-wasserboiler erneuern
2	KP-002-D	CJG St. Ansgar	Altbau Schule **Austausch Türelement**	X		9.500 €	8.444 €	X	Austausch undichtes Türelement ist sinnvoll
3	KP-003-D	CJG St. Ansgar	Schule S1 **Fenster Treppenhaus**	X		9.500 €	8.444 €	X	Kein Öffnen möglich, keine Ersatzteile für die Beschläge
4	KP-004-D	CJG St. Ansgar	Schule S 1 **Sanierung Fußbodenheizung Stellmotoren**	X		2.500 €	2.222 €	X	Neue Temperaturfühler, Stellmotore + Regelung, derzeit keine autom. Regelung vorhanden.
5	KP-005-D	CJG St. Ansgar	St. Christophorus **Brennwertkessel Schulhaus**	X		9.000 €	8.000 €	X	Brennwertkessel und Warmwasserbereitung bedarfsangepasst
6	KP-006-D	CJG St. Ansgar	Schulhaus Ludgerus **Sonnenkollektoren Solarthermie + (Kesselanlage nicht im Förderantrag)**	X		33.000 €	29.333 €	X	Hoher Warmwasserverbrauch, Solarthermie (24.000,-€) ist sinnvoll, dann aber in Kombination mit einem neuen Brennwertkessel + Boiler (9.000,-€)
7	KP-007-D	CJG St. Ansgar	CJG St. Ansgar Gärtnerei **Dach**	X		17.500 €	15.556 €	X	Entsorgung Eternitplatten, neue Aufdämmung, ggf. Sandwitch Paneele
8	KP-008-D	CJG St. Ansgar	CJG St. Ansgar / Gärtnerei **Regenwasser-Nutzungsanlage**	X				–	**Nicht Richtlinie**
				Summe		**105.000 €**	**93.333 €**		
9	KP-009-D	Elterninitiative Hampelmann e.V.	Familienzentrum Hampelmann **Solaranlage**	X				–	Nur sinnvoll mit Fußbodenheizung, geringer Warmwasserverbrauch, somit ist ein Solarthermieanlage unwirtschaftlich.
10	KP-012-D	Elterninitiative Hampelmann e.V.	Familienzentrum Hampelmann **Heizungsanlage**	X		10.000 €	8.889 €	X	Kesselanlage sanieren, neuer Brennwertkessel

Anträge Dritter Konjunkturpaket II

Lfd Nr.	Antrag Nr.:	Antragsteller	Maßnahme	Bildungs-topf	Infra-struktur	Kosten in € br.		Vorschl. zur Förder.	Bemerkungen
						Kosten br. Maßnahme 9/8 = 112,5%	Anteil Konjun.-Paket II 8/8 = 100%		
11	KP-078-D	Elterninitiative Hampelmann e.V.	Familienzentrum Hampelmann **Wärmedämmung**	X				–	Durch die verwinkelte Gebäudestruktur und die Anpassungsarbeiten an alle Fensteranlagen, ist ein Wärmedämmputz sehr aufwendig
				Summe		**10.000 €**	**8.889 €**		
12	KP-013-D	Elterninitiative KIGA Süchterscheid u. Blankenberg e.V.	Kindergarten Süchterscheid **Dachsanierung**	X		**10.000 €**	**8.889 €**	X	Dämmung (Klemmfilz) auf Decke EG (Dachboden) Angebot basiert auf 120er Dämmung, sinnvoll wäre eine 200er Dämmung,
13	KP-014-D	Kita Vorstand	Kita Keplerstr. 1A **Energetische Dachfenster**	X		8.910 €	7.920 €	X	Austausch Dachfenster erforderlich, da undicht, großes Dachfenster aus Holz Fäulnisbildung
14	KP-015-D	Kita Vorstand	Kita Keplerstr. 1A 53373 Hennef **Dämmung Außenwände**	X				–	Durch die verwinkelte Gebäudestruktur ist ein Wärmedämmputz sehr aufwendig.
15	KP-016-D	Kita Vorstand	Kita Keplerstr. 1A 53373 Hennef **Instands. Heizungsanlage**	X		3.700 €	3.289 €	X	Heizung guter Zustand Baujahr 2004, sinnvoll wären Behörden-Heizköperventile
16	KP-017-D	Kita Vorstand	Kita Keplerstr. 1A 53373 Hennef **Instandsetzung Fenster**	X				–	1 Fenster wurde erneuert (Kunststoff), restliche Holzfenster aus Erstbestand 1987, Zustand unterschiedlich, eine detaillierte Bestandsaufnahme ist sinnvoll.
17	KP-018-D	Kita Vorstand	Kita Keplerstr. 1A 53373 Hennef **Warmwasseraufbereitung Solar**	X				–	Solarthermie ist unwirtschaftlich, da kaum Warmwasserverbrauch
18	KP-019-D	Kita Vorstand	Kita Keplerstr. 1A 53373 Hennef **Regenauffangbecken für Toilettenspülung**	X				–	Regenauffangbecken für Toilettenspülung ist **nicht förderfähig.**
19	KP-019-D Ergänzung	Kita Vorstand	Kita Keplerstr. 1A 53373 Hennef **Dachsanierung**	X		17.610 €	15.653 €	X	**Die Sanierung des Flachdaches ist erforderlich.**

Anträge Dritter Konjunkturpaket II

Lfd Nr.	Antrag Nr.:	Antragsteller	Maßnahme	Bildungs-topf	Infra-struktur	Kosten in € br.		Vorschl. zur Förder.	Bemerkungen
						Kosten br. Maßnahme 9/8 = 112,5%	Anteil Konjun.-Paket II 8/8 = 100%		
				Summe		30.220 €	26.862 €		
20	KP-011-D	Förderverein Mutter & Kind	Mutter & Kind Haus und geplantes Nachbarschaftshaus **Beheizung mit geothermischer Energie**	X		2.200 €	1.956 €	X	Für eine Geothermieanlage wurden 205.680,-€ beantragt. Wirtschaftlichkeitsnachweis fehlt. Sinnvolle Maßnahme - Austausch der Heizkreispumpen durch energieeffiziente Pumpen ca. 2.200,-€
21	KP-023-D	SV Allner-Bödingen e.V.	Clubheim SV Allner **Heizung**		X			–	desolater Zustand, in den Räumen befinden sich alte Gasheizgeräte
22	KP-024-D	SV Allner-Bödingen e.V.	Clubheim SV Allner **Sanierung Außenwandverkleidung**		X			–	alte Baracke mit max. 8cm Wandstärke, keine Dämmung
23	KP-025-D	SV Allner-Bödingen e.V.	Clubheim SV Allner **Regenrinnen**		X			–	**nicht förderfähig**
24	KP-026-D	SV Allner-Bödingen e.V.	Clubheim SV Allner **Fenster**		X			–	Bestandsfenster mit Einfachverglasung, Holz tlw. verfault.
25	KP-027-D	SV Allner-Bödingen e.V.	Clubheim SV Allner **Dämmung Dachhohlräume**		X			–	Der Dachhohlraum konnte nicht begangen werden. Der Zugang ist jedoch möglich, so dass eine Dämmung eingebracht werden könnte.
26	KP-028-D	SV Allner-Bödingen e.V.	Clubheim Allner **Lüftungsanlage**		X			–	Die Räume haben keine mech. Entlüftung, Schimmelbildung an Wände / Decke, Einzellüfter wären sinnvoll
				Summe		0 €	0 €		**Gesamtergebnis: Das Vereinsgebäude ist in einem so desolaten Zustand, dass keine Nachhaltigkeit gegeben ist!**
27	KP-030-D	SSV Happerschoß	Sportheim SSV Happerschoß **Dachsanierung**		X	14.600 €	12.978 €	X	Komplette Dachsanierung erforderlich, inkl. Dämmung.
28	KP-031-D	Musikverein Allner 1953 e. V.	Vereinsheim-Hennef Bödingen **Dachsanierung**		X	65.200 €	57.956 €	–	**Baujahr 1958**, Das Hauptdach ist mit Eternitplatten eingedeckt, das Vordach besitzt eine Schweißbahn-abdichtung. Beide Dächer haben keine Dämmung. Für beide Dächer ist ein Iso-Sandwitch- Dachsystem geplant.

Anträge Dritter Konjunkturpaket II

Lfd Nr.	Antrag Nr.:	Antragsteller	Maßnahme	Bildungs-topf	Infra-struktur	Kosten in € br.		Vorschl. zur Förder.	Bemerkungen
						Kosten br. Maßnahme 9/8 = 112,5%	Anteil Konjun.-Paket II 8/8 = 100%		
29	KP-089-D	Musikverein Allner 1953 e. V.	Vereinsheim Hennef Bödingen **Isolierung Außenwände**		X	41.500 €	36.889 €	–	Bimsmauerwerk in Kombination mit Glasbausteinen im Hallenbereich.
30	KP-090-D	Musikverein Allner 1953 e. V.	Vereinsheim Hennef Bödingen **Erneuerung der Außentüren**		X	0 €	0 €	–	Fenster und Haustür bieten keine Isolierung, da nur Einfachverglasung. In der Halle sind großformatige Glasbausteine verbaut. *Kosten in der Maßnahme Fenster enthalten*
31	KP-091-D	Musikverein Allner 1953 e. V.	Vereinsheim Hennef Bödingen **Erneuerung der Fenster**		X	55.300 €	49.156 €	–	Fenster sind einfach verglast, in der Halle sind Glasbausteine eingebaut. Alle Fenster entsprechen dem Baujahr des Gebäudes. Die vorhandenen Fensterflächen in der Halle sollen teilweise mit Gasbetonsteinen zugemauert werden. Es ist ein Austausch der gesamten Fenster geplant.
32	KP-092-D	Musikverein Allner 1953 e. V.	Vereinsheim Hennef Bödingen **Erstellung Trennwand Halle**		X	15.600 €	13.867 €	X	Die Halle soll hälftig unterteilt und vom Bödinger Kinder-garten mit verwendet werden. Hierzu ist eine neue Trenn-wand zu erstellen.
33	KP-093-D	Musikverein Allner 1953 e. V.	Vereinsheim Hennef Bödingen **Heizungsanlage** * vorläufige Kostenschätzung		X	30.000 €	26.667 €	X	Lufterhitzer für kurzfristiges Aufheizen der Räumlichkeiten (vorläufige Kostenschätzung konkrete Zahlen werden noch ermittelt.
				Summe		**45.600 €**	**40.533 €**		
34	KP 032-D	Schützenbruderschaft St. Hubertus Hennef Warth 1961 e.V.	Schützenhaus Frankfurter Str. 7 53773 Hennef **Dachsanierung**		X	**20.000 €**	**17.778 €**	X	Sanierung des Eternitdaches inkl. Dämmung.
35	KP 037-D	Quartett-Verein Heisterschoß e.V.	Sängerheim Heisterschoß **Heizungsanlage**		X	**36.600 €**	**32.533 €**	X	Austausch der Heizungsanlage u. Ww-Boiler, sinnvoll Brennwerttechnik u. Warmwasserbereitung solarunterstützt. Heizkörpererneuerung nur Gastraum und Konvektoren auf der Kegelbahn.
36	KP 083-D	ACE Bürgermeinschaft Süchterscheidt e.V	Bürgerraum **Sanierung Fenster**		X	8.500 €	7.556 €	X	Große Fensteranlage Bürgerraum erneuern. 1 Fensteranlage in der Küche erneuern, das 2. Küchenfenster wurde 2008 erneuert.

Anträge Dritter Konjunkturpaket II

Lfd Nr.	Antrag Nr.:	Antragsteller	Maßnahme	Bildungs-topf	Infra-struktur	Kosten in € br.		Vorschl. zur Förder.	Bemerkungen
						Kosten br. Maßnahme 9/8 = 112,5%	Anteil Konjun.-Paket II 8/8 = 100%		
37	KP 084-D	ACE Bürgermeinschaft Süchterscheidt e.V	Bürgerraum **Sanierung Heizkörper**		X	3.700 €	3.289 €	X	In der Küche 1 Heizkörper und im Bürgerraum 2 Heizkörper erneuern, Nischen vorher mit Wärmedämm-stein ausmauern und verputzen.
				Summe		**12.200 €**	**10.844 €**		
38	KP 085-D	Sport-Club Uckerath 1922 e.V.	Sportheim **Gebäudedämmung Decke OG**		X	3.800 €	3.378 €	X	140mm Dämmung vorhanden. 100mm zusätzl. Dämmung wäre sinnvoll.
39	KP 086-D	Sport-Club Uckerath 1922 e.V.	Sportheim **Einbau Solaranlage**		X	14.700 €	13.067 €	X	Da hoher Ww-Verbrauch, ist der Einsatz einer Solar-thermieanlage sinnvoll. Die Erweiterung der vorhan-denen Boiler wäre erforderlich. Die Installation könnte vom Keller durch den Reserve-Kaminzug bis auf den Dachboden geführt werden.
				Summe		**18.500 €**	**16.444 €**		
40	KP-029-D	KG "Rot-Weiß" Bröl e.V.	**Saal Wolters Bröl**		X	34.000 €	**30.222 €**	X	Es fand ein Termin mit den Firmen Wifa und L&T Gastronomie-Getränke GmbH statt. Eine anzustrebende Maßnahme wäre die Trennung der Heizungsanlage, so dass der Saal autark beheizt und abgerechnet werden kann. Austausch eines Heizkessels (3 Stk. vorhanden) und 2 Stk. Lufterhitzer im Saal, Rückbau der Heizkörper im Saal. Kosten ca. 30.000,-€, zusätzlich Beteiligung der Kosten für die Dämmung, wenn das Dach erneuert wird (4.000,-€)
41	KP 033-D	Sportschule Hennef	Sportschule Schwimmbad auf Flachdach des Hallenbades **Sonnenkollektoren**		X	30.000 €	26.667 €	X	Die Errichtung einer Solarthermieanlage zur Beheizung des Schwimmbadwassers halten wir für sinnvoll, jedoch ist der Standort noch offen.
42	KP 034-D	Sportschule Hennef	Sportschule Hennef Erneuerung **Wärmetauscheranlage**		X			–	Kosten in RLT enthalten.
43	KP 035-D	Sportschule Hennef	Sportschule Hennef Austausch **RLT-Anlage**		X			–	Die vorhandene 25 Jahre alte Lüftungsanlage soll durch einen neue RLT-Anlage inkl. Wärmetauscher ersetzt werden, Kosten br. ca. 370.000,-€.

Anträge Dritter Konjunkturpaket II

Lfd Nr.	Antrag Nr.:	Antragsteller	Maßnahme	Bildungs-topf	Infra-struktur	Kosten in € br.		Vorschl. zur Förder.	Bemerkungen
						Kosten br. Maßnahme 9/8 = 112,5%	Anteil Konjun.-Paket II 8/8 = 100%		
				Summe		30.000 €	26.667 €		
44	KP 088-D	Interessengemeinschaft Weldergoven e.V.	"Scheune" Vereinsheim **Austausch der Gastherme**		X	5.000 €	4.444 €	X	Vorhandene Gastherme Baujahr 1988, im beigefügte Angebot wird keine Brennwert-Gastherme angeboten, was jedoch sinnvoll wäre. Die Kosten würden dann ca. 5.000,- € statt 3.800,-€ betragen.
45	KP 079-D	Turnverein Rott 1903 e.V.	Sportplatz Söven **Errichtung neue Umkleiden**					–	Die Errichtung eines Neubaus ist **nicht förderfähig.**