
Spielplatz/Einrichtung	Am Bürgerberg 19 in 53773 Hennef-Edgoven
Datum der Prüfung	21. Februar 2018
Anlass der Prüfung	Jährliche Hauptinspektion nach DIN EN 1176 und DIN 7926
Prüfer	Herr Mark Grünhäuser, Play-Team Sport-, Spiel- und Freizeitgeräte GmbH, Halsenbach
Teilnehmer	Frau Moritz & Herr Kalisch



Anzahl der geprüften Geräte incl. Mobiliar: **8**

Pos. 1	Federspielgerät
Pos. 2	Tischtennistisch
Pos. 3	Nestschaukel
Pos. 4	Bockrutsche
Pos. 5	Federspielgerät
Pos. 6	Einfriedung, Bepflanzung & Beschilderung
Pos. 7	Sauberkeit, allgemeiner Zustand
Pos. 8	Bänke, Tische und Sitzgarnituren

Pos. 1

Federspielgerät

Max. Fallhöhe: 520 mm

Hersteller: Ledon

Baujahr: ---

Artikelnummer: ---

Geprüft nach DIN EN 1176-1 & DIN EN 1176-6



- **Fehlende Herstellerangaben**

(Bemerkung: nach DIN EN 1176-1:2017, Absatz 7.1 muss jedes Spielgerät mit Herstellername, Baujahr und der Europäischen Norm 1176 dauerhaft gekennzeichnet sein)
Dringlichkeit: 6 Monate (21.02.2018)

- **Fehlende Verschraubung am Oberteil**



(Bemerkung: fehlende Verschraubung ersetzen)
Dringlichkeit: 4-6 Wochen (ab 21.02.2018)

Pos. 2

Tischtennistisch

Max. Fallhöhe: ---

Hersteller: ---

Baujahr: ---

Artikelnummer: ---



- **Scharfe Kanten an der Umrandung**



(Bemerkung: um Verletzungen zu vermeiden, sollten die Kanten nachgeschliffen werden)
Dringlichkeit: 3-4 Wochen (ab 21.02.2018)

Pos. 3

Nestschaukel

Max. Fallhöhe: 1650 mm

Hersteller: Klein

Baujahr: 2014

Artikelnummer: F1360637

Geprüft nach DIN EN 1176-1 & DIN EN 1176-2



- **Fingerfangstellen an Ketten**



(Bemerkung: nach DIN EN 1176-1:2017, Absatz 4.2.13 dürfen Ketten an Spielgeräten keine Öffnung von über 8,6 mm haben)
Dringlichkeit: 6-8 Wochen (ab 21.02.2018)



Pos. 4

Bockrutsche

Max. Fallhöhe: 2000 mm

Hersteller: ---

Baujahr: ---

Artikelnummer: ---

Geprüft nach DIN EN 1176-1 & DIN EN 1176-3



- Kopffangstellen am Leiteraufgang**



(Bemerkung: nach DIN EN 1176-1:2017, Absatz 4.2.7.2 dürfen Öffnungsweiten nicht zwischen 89 und 230 mm liegen)
Dringlichkeit: 3-4 Wochen (ab 21.02.2018)



- Fehlende Herstellerangaben**

(Bemerkung: nach DIN EN 1176-1:2017, Absatz 7.1 muss jedes Spielgerät mit Herstellername, Baujahr und der Europäischen Norm 1176 dauerhaft gekennzeichnet sein)
Dringlichkeit: 6 Monate (ab 21.02.2018)

Pos. 5

Federspielgerät

Max. Fallhöhe: 460 mm

Hersteller: Espas

Baujahr: ---

Artikelnummer: ---

Geprüft nach DIN EN 1176-1 & DIN EN 1176-6



- Fehlende Herstellerangaben**

(Bemerkung: nach DIN EN 1176-1:2017, Absatz 7.1 muss jedes Spielgerät mit Herstellername, Baujahr und der Europäischen Norm 1176 dauerhaft gekennzeichnet sein)
Dringlichkeit: 6 Monate (ab 21.02.2018)

Pos. 6

Einfriedung, Bepflanzung & Beschilderung

	vorhanden		Beanstandungen	
	JA	NEIN	JA	NEIN
Einfriedung		x		x
Hinweisschild	x			x
Bepflanzung	x			x



Pos. 7

Sauberkeit, allgemeiner Zustand

	vorhanden		Beanstandungen	
	JA	NEIN	JA	NEIN
Papierkörbe	x			x
Sandflächen	x			x
Sonstige Flächen	x			x



Pos. 8

Bänke, Tische und Sitzgarnituren

	vorhanden		Beanstandungen	
	JA	NEIN	JA	NEIN
Bänke ohne Lehne		x		x
Bänke mit Lehne	x			x
Tische		x		x
Sitzgarnituren		x		x




Hinweise zu regelmäßigen Inspektionen

Spielplätze müssen nach DIN EN 1176-7 regelmäßig inspiziert werden. Folgende Zeitabstände sind einzuhalten:

- **Visuelle Inspektion:** einmal am Tag / in der Woche eine Sichtkontrolle auf Beschädigung
- **Operative Inspektion:** einmal im Monat eine Funktions- und Belastungskontrolle
- **Jährliche Hauptinspektion** durch einen Sachverständigen

Die oben aufgeführten Mängel müssen, um evtl. Verletzungen zu vermeiden, umgehend beseitigt werden.

Mit freundlichen Grüßen




M. Grünhäuser

- qualifizierter Spielplatzprüfer nach DIN SPEC 79161 -

Halsenbach, den 23.02.2018

Spielplatz/Einrichtung	Edgovener Straße 86a in 53773 Hennef-Edgoven
Datum der Prüfung	21. Februar 2018
Anlass der Prüfung	Jährliche Hauptinspektion nach DIN EN 1176 und DIN 7926
Prüfer	Herr Mark Grünhäuser, Play-Team Sport-, Spiel- und Freizeitgeräte GmbH, Halsenbach
Teilnehmer	Frau Moritz & Herr Kalisch



Anzahl der geprüften Geräte incl. Mobiliar: 7

Pos. 1	Stehkreisel
Pos. 2	Bockrutsche
Pos. 3	Schaukel
Pos. 4	Kletteranlage
Pos. 5	Einfriedung, Bepflanzung & Beschilderung
Pos. 6	Sauberkeit, allgemeiner Zustand
Pos. 7	Bänke, Tische und Sitzgarnituren

Pos. 1

Stehkreisel

Max. Fallhöhe: 100 mm

Hersteller: ---

Baujahr: ---

Artikelnummer: ---

Geprüft nach DIN EN 1176-1 & DIN EN 1176-5



- **Fehlende Herstellerangaben**
(Bemerkung: nach DIN EN 1176-1:2017, Absatz 7.1 muss jedes Spielgerät mit Herstellername, Baujahr und der Europäischen Norm 1176 dauerhaft gekennzeichnet sein)
Dringlichkeit: 6 Monate (ab 21.02.2018)
- **Fallschutzbelag nicht zulässig**
(Bemerkung: es befindet sich Schotter auf der Fallschutzfläche. Dieser sollte, um Verletzungen zu vermeiden, entfernt werden)
Dringlichkeit: 4-6 Wochen (ab 21.02.2018)

Pos. 2

Bockrutsche

Max. Fallhöhe: 1550 mm

Hersteller: Espas

Baujahr: 2015

Artikelnummer: H111M40L

Geprüft nach DIN EN 1176-1 & DIN EN 1176-3



- Keine Beanstandung



Pos. 3

Schaukel

Max. Fallhöhe: 1500 mm

Hersteller: ---

Baujahr: ---

Artikelnummer: ---

Geprüft nach DIN EN 1176-1 & DIN EN 1176-2



- **Fehlende Herstellerangaben**
(Bemerkung: nach DIN EN 1176-1:2017, Absatz 7.1 muss jedes Spielgerät mit Herstellername, Baujahr und der Europäischen Norm 1176 dauerhaft gekennzeichnet sein)
Dringlichkeit: 6 Monate (ab 21.02.2018)

Pos. 4

Kletteranlage

Max. Fallhöhe: 2850 mm

Hersteller: ---

Baujahr: ---

Artikelnummer: ---

Geprüft nach DIN EN 1176-1



- **Fehlende Herstellerangaben**
(Bemerkung: nach DIN EN 1176-1:2017, Absatz 7.1 muss jedes Spielgerät mit Herstellername, Baujahr und der Europäischen Norm 1176 dauerhaft gekennzeichnet sein)
Dringlichkeit: 6 Monate (ab 21.02.2018)

- **Kopffangstelle zwischen dem roten Netz und dem Stahlträger**



(Bemerkung: nach DIN EN 1176-1:2017, Absatz 4.2.7.2 dürfen Öffnungsweiten nicht zwischen 89 und 230 mm liegen)
Dringlichkeit: 3-4 Wochen (ab 21.02.2018)

Pos. 5

Einfriedung, Bepflanzung & Beschilderung

	vorhanden		Beanstandungen	
	JA	NEIN	JA	NEIN
Einfriedung	x		x	
Hinweisschild	x			x
Bepflanzung	x			x



Bemerkung bezüglich Einfriedung
Fehlende Einfriedung im Eingangsbereich zur Straße hin



(Bemerkung: es darf nicht die Gefahr bestehen, dass Kinder ungebremst auf die Fahrbahn laufen können)

Pos. 6

Sauberkeit, allgemeiner Zustand

	vorhanden		Beanstandungen	
	JA	NEIN	JA	NEIN
Papierkörbe	x			x
Sandflächen	x			x
Sonstige Flächen	x			x



Pos. 7

Bänke, Tische und Sitzgarnituren

	vorhanden		Beanstandungen	
	JA	NEIN	JA	NEIN
Bänke ohne Lehne		x		x
Bänke mit Lehne	x			x
Tische		x		x
Sitzgarnituren		x		x



Hinweise zu regelmäßigen Inspektionen

Spielplätze müssen nach DIN EN 1176-7 regelmäßig inspiziert werden. Folgende Zeitabstände sind einzuhalten:

- **Visuelle Inspektion:** einmal am Tag / in der Woche eine Sichtkontrolle auf Beschädigung
- **Operative Inspektion:** einmal im Monat eine Funktions- und Belastungskontrolle
- **Jährliche Hauptinspektion** durch einen Sachverständigen

Die oben aufgeführten Mängel müssen, um evtl. Verletzungen zu vermeiden, umgehend beseitigt werden.

Mit freundlichen Grüßen



M. Grünhäuser

- qualifizierter Spielplatzprüfer nach DIN SPEC 79161 -

Halsenbach, den 23.02.2018